

Návod k podání reklamace flexibilních panelů FLEX

1. Pořídte celkovou fotografii solárního panelu, na které bude vidět místo jeho montáže.
2. Pořídte čitelnou fotografii sériového čísla.
3. Venku za slunečného dne vyfotografujte měření napětí (ve voltech) přímo z připojovací krabice, jak je znázorněno níže.
Na fotografii musí být viditelné propojení mezi měřicím přístrojem a panelem. Na panelu nesmí ležet měřicí přístroj ani žádné vodiče.
4. Venku za slunečného dne vyfotografujte měření proudu (v ampérech) přímo z připojovací krabice, jak je znázorněno níže.
Na fotografii musí být viditelné propojení mezi měřicím přístrojem a panelem. Na panelu nesmí ležet měřicí přístroj ani žádné vodiče.
5. Pokud byl panel mechanicky poškozen, pořídte navíc dvě fotografie poškození.
6. Pečlivě vyplňte reklamační protokol.


1. Umístění panelu



2. Sériové číslo



3. Měření napětí



4. Měření proudu

