


BEEF HOVĚZÍ	VEAL TELEČÍ	LAMB JEVNÉČÍ	PORK VEPROVÉ	POULTRY DRUBĚZI	TURKEY HYDNOVÉ	BURGER KROCAN
WellDone	77°C (170°F)	77°C (170°F)	77°C (170°F)	77°C (170°F)	74°C (165°F)	82°C (180°F)
Medium	71°C (160°F)	71°C (160°F)	71°C (160°F)	71°C (160°F)	x	x
MediumRare	63°C (145°F)	63°C (145°F)	63°C (145°F)	x	x	x
	60°C (140°F)			x	x	x



Vypínač/ Vypínač / On-Off switch

Přepínání jednotek / Prepiňanie jednotiek / Switching units

Drží hodnotu / Drží hodnotu / Holds value



## Instructions for use:

### Switching the device ON

- Press the ON/OFF button.

### Switching the device OFF

- Press the ON/OFF button.

### Measuring the temperature of food

- Insert the measuring fork (probe) into the widest part of the meat, at least to a depth of 1 cm.
- For an accurate result, let the instrument measure until the scale moves significantly.

### Change of temperature units

- by pressing the C° / F° button, the units of measurement can be changed

### Battery replacement

- To replace the batteries, open the battery cover on the top of the device.
  - Remove the old battery and replace it according to the marked polarity (+ -).
  - Close the battery cover.
- WARNING:**
- Do not disassemble, short-circuit, or dispose of in fire.
  - Keep batteries out of the reach of children.
  - When replacing the batteries, make sure that the polarity is correct!

### Equipment maintenance

- After each measurement, wash the probe with warm water and detergent.
- The device should be wiped with a damp cloth after use.

### Rare

## Návod k použití:

### Zapnutí přístroje

- Stisknutím tlačítka ON/OFF lze přístroj zapnout.

### Vypnutí přístroje

- Přístroj se automaticky vypne po 10 minutách.

### Měření teploty pokrmů

- Zapněte měřící vidlici (sondu) do nejšířší části masa, alespoň do hloubky 1cm.
- Pro přesný výsledek nechte zarizení měřit dokud se stupnice výrazně pohybuje.

### Změna jednotek teploty

- Stísknutím tlačítka C°/F° lze změnit jednotky měření

### Výměna baterií

- Pro výměnu baterií otevřete kryt baterií na vrchní straně zarizení.
- Vyměňte starou baterii a nahradte dle vyznačené polarity (+ -).
- Zavřete kryt baterií.

### UPOZORNĚNÍ:

- Baterie nerozeberajte, nezkratujte, ani nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při výměně baterií objeťte na jejich správnou polaritu!

### Udržba zarizení

- Po každém měření umyjte sondu teplovodou se saponátem.
- Zarizení je vhodné po použití oříti vlhkým hadrem.

### Udržba zariadenia

- Po každom merači umyte sondu teplovodou so saponátom.
- Zariadenie je vhodné po použití utrieť vlhkou handrou.

## Návod na použitie:

### Zapnutí prístroja

- Stláčením tlačidla ON/OFF je možné prístroj zapnúť.

### Vypnutie prístroja

- Stláčením tlačidla ON/OFF je možné prístroj vypnúť.

### Meratie teploty pokrmov

- Zapněte měřicí vidlicu (sondu) do nejšířší časti masa, alespoň do hloubky 1cm.
- Pro presný výsledek nechte zariadenie merať dokud se stupnice výrazne pohybuje.

### Změna jednotek teploty

- Stísknutím tlačidla C°/F° je možné změnit jednotky meraťa

### Výmena batérií

- Na výmenu batérií otvorte kryt batérií na vrchnej strane zariadenia.
- Vymene starou batériu a nahradte dle vyznačenej polárnosti (+ -).
- Zaverte kryt batérií.

### UPOZORNENIE:

- Baterie nerozeberajte, nezkratujte, ani nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosahu detí.
- Pri výmene baterií objeťte na ich správnu polaritu!

### Udržba zariadenia

- Po každom merači umyte sondu teplovodou so saponátom.
- Zariadenie je vhodné po použití utrieť vlhkou handrou.

### Technické parametre

Measuring range	-50+300°C / -58+572°F
Measuring accuracy	+/-1°C/F
Powered by	1x LR44 (1.5V) battery
Probe	Stainless steel
Automatic shut-off	after 10 minutes of inactivity